



ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ «PROMLAB» ТРЕБОВАНИЯ К ОСВЕТИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ

1. Масса осветительного прибора (далее ОП) не должна превышать 15кг.
2. Сумма габаритов ОП не должна превышать 1800мм. При этом ни один габарит не должен превышать 1300мм. Иное обсуждается индивидуально.
3. Оптическая ось ОП может быть смещена относительно центра масс осветительного прибора не более чем на 250мм. Иное обсуждается индивидуально.
4. Подключение ОП к лабораторному источнику питания осуществляется клеммниками типа WAGO. Должна быть обеспечена возможность такого подключения, без необходимости разбирать корпус ОП. В идеале, должны быть выведены зачищенные провода, к которым можно подключиться. В случае если подключение ОП производится через специальные коннектора (трековые адаптеры, автомобильные герметичные коннектора и т.п.), должны быть предоставлены ответные части этих коннекторов с возможностью подключиться к ним клеммниками типа WAGO.
5. Информация обо всех особенностях подключения ОП, желаемых параметрах измерений и прочих не предусмотренных данным кратким списком нюансах, должна быть предоставлена заблаговременно, до отправки ОП в лабораторию.


(подпись)


М.П.

Приходько Д.В. Руководитель лаборатории
«PromLAB»

Ответственный исполнитель:

Осташенко С.С.



Дата утверждения требований :

24.06.2024